

# Raport diagnostyczny samochodu

Raport jest tworzony przez **LAUNCH X-431**

## Informacje o pojeździe



Rocznik:2018  
 Marka:Skoda  
 VIN:TMBAJ7NPXJ7532140  
 Licznik:171377 km  
 Wersja oprogramowania pojazduV28.57  
 Wersja aplikacji diagnostycznej:V1.00.008  
 cieką diagnostyczna:Szybki test

## Warsztat

Nazwa warsztatu:SA.Expert  
 Adres:  
 Numer klienta:  
 Telefon:725389149  
 E-mail:  
 SN:988684080950  
 Czas diagnozy:2026-02-15 00:41:05  
 Nazwa technika:Rafał



## System fault code 【Przed napraw】

The following systems is abnormal:

### 08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania

#### DTC (2)

1.B10AF04 Czujnik jakości powietrza - Uszkodzony	active/static
2.P171900 Ograniczenie działania przez sterownik silnika	active/static

### 09 Centralny układ elektroniczny

#### DTC (1)

1.B147918 Kluczyk z pilotem 1 - Napięcie za niskie	active/static
--	---------------

### B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie

#### DTC (1)

1.U140000 Ograniczenie działania - Z powodu za niskiego napięcia	Passive/Sporadic
--	------------------

Następujące systemy są w porządku:

1.01 Elektronika silnika  
 2.02 Elektronika skrzyni biegów

3.03 Elektronika hamulców  
4.13 Układ regulacji odstopu od poprzednika  
5.15 Poduszka bezpieczeństwa  
6.16 Elektronika kolumny kierownicy  
7.17 Zestaw wskaników  
8.19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych  
9.2B Blokada kolumny kierownicy  
10.36 Ustawianie siedzenia kierowcy  
11.42 Elektronika drzwi kierowcy  
12.44 Układ wspomagania kierowania  
13.4B Moduł wielofunkcyjny  
14.52 Elektronika drzwi przedniego pasaera  
15.5F Elektronika układów informacyjnych 1  
16.6D Elektronika tylnej pokrywy  
17.75 Moduł wzywania pomocy i jednostka komunikacji  
18.76 Sygnalizacja przy parkowaniu

---

### Zastrzeenie

This test report is for reference only for vehicle test and maintenance. The vehicle operating data provided in this report are all static data. The detailed dynamic diagnostic data can be read by professional maintenance device, and LAUNCH will not be liable for any accidents and failures arising therefrom!